

reflex

Z PRZEGLĄDU

PROTOKÓŁ NAPRAWY / URUCHOMIENIA*

obiekt: AQUA CENTRUM KOLBUDY typ zbiornika: Fillcontrol Auto
 firma: "REKNICA" nr zbiornika:
 ulica: Wybickiego 33a rok budowy: 10.2021
 kod:83-050 miejscowość: Kolbudy nr szafki sterowniczej: 8812300/00093
 gwarancja: tak nie

odpowiedzialny pracownik: Adela Pelowska a.pelowska@reknica.pl (58) 682-74-11

ewentualny rachunek na:

serwisant firmy Reflex: Norbert Marszałek

wykonana praca: Przejąd Fillcontrol Auto wykazał:

- 1) Niewłaściwe podłączenie rury ssawnej pompy do zbiornika na glikol, rura powinna być podłączona od dołu zbiornika aby umożliwić całkowite jej zalenie.
- 2) Niewłaściwe podłączenie rury tłocznej od pompy, rura tłoczna powinna być wpięta w sieć.

UWAGI: Jak wyżej.

stan pozostawionego urządzenia: gotowe do pracy niegotowe do pracy

PODSUMOWANIE

przyjazd: odjazd:

godz. pracy: czas oczekiwania: godziny jazdy: przejechane km:

zużyty materiał: Brak

Potwierdzamy ilość materiału i czas pracy zużyty na naprawę:

Prace wykonano prawidłowo.

miejscowość Kolbudy dnia 22-12-2022

z upoważnienia
Kierownik Działu Technicznego
podpis
Adela Pelowska

"REKNICA" Spółka z o.o.
83-050 KOLBUDY, ul. Leśna 12
tel. 682 74 11 do 12, tel./fax 682 66 40
Regon 192749192 NIP 593-23-35-316

Strona 1 z 3

SP070100 / 20.04.2016

* niepotrzebne skreślić

Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(dawniej Reflex-POLSKA Sp. z o.o.)
ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 · 87-200 Wąbrzeźno · Tel. +48 56 688 44 18 · Fax +48 56 688 44 68 · www.reflex.pl
NIP 878-10-00-386 · VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu: nr KRS 0000594860.